

26 września w siedzibie Wojewody Małopolskiego miało miejsce wręczenie odznaczeń państwowych m.in. członkom Komitetu: byłemu wieloletniemu wiceprzewodniczącemu ds. odbudowy kopca inż. Witoldowi Tukalle – Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski oraz jego żonie Ewie Tukalle – Krzyż Kawalerski.

Komitet wydał wspólnie z Fundacją Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego kolejny, podwójny (36/37) numer „Sowińca”.

23 lutego 2011 r. odbyło się w lokalu Towarzystwa przy ul. św. Jana 12 coroczne Ogólne Zebranie Komitetu, na którym zaproponowano Wydziałowi Towarzystwa do zatwierdzenia obecne władze w składzie:

- przewodniczący dr Jerzy Bukowski,
- wiceprzewodniczący ds. organizacyjnych Andrzej Fischer,
- wiceprzewodniczący ds. technicznych inż. arch. Włodzimierz Śliwczyński,
- sekretarz Edward Jankowski,
- skarbnik Małgorzata Marcinek-Marek,
- wiceprzewodniczący honorowi:
 - * Zenon Malik – z ramienia Kadetów II RP,
 - * Witold Tukalle – zasłużony przy odbudowie kopca,
 - * Zdzisław Szewczuk – zasłużony przy odbudowie kopca.

W składzie Wydziału TMHiZK pozostają dr Jerzy Bukowski oraz Andrzej Fischer, który pełni funkcję skarbnika Towarzystwa. W składzie Komisji Kontrolującej Towarzystwa zasiada Ludomir Olkuśnik, który pełni również, z ramienia Komitetu, funkcję redaktora „Sowińca”. Anna Fischer wykonuje obowiązki archiwisty Komitetu.

S O W I N I E C

2013, nr 42, s. 143-146

DOI: 10.12797/Sowiniec.24.2013.42.12

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU PRAC NA KOPCU JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W 2011 ROKU

Włodzimierz Śliwczyński

Po ulewnych deszczach 15 i 16 maja 2010 r. zbocze południowe i ścieżki kopca uległy zniszczeniu. Uszkodzenia obejmowały 2675 m². Uległo też uszkodzeniu zwieńczenie szczytu kopca. Powstało znaczne nawilgocenie gruntu, który podczas ostatniej odbudowy nie był wymieniony. Zbocze pomiędzy pierwszą a drugą ścieżką uległo całkowitemu zniszczeniu. Nastąpiło również oberwanie się ścieżki brukowej łącznie z krawężnikiem. Nasiąknięty wodą grunt zwiększył swój ciężar, a obniżenie się parametrów wytrzymałościowych spowodowało dalsze uplastycznienie podłoża i destrukcję zbocza.

Fundacja Miejski Park i Ogród Zoologiczny przystąpiła do zabezpieczenia ścieżek i zboczy. Zakład usług wiertniczych, geotechnicznych i inżynierii środowiska „Wodeko” dokonał badania podłoża gruntu, a firma ARG Projektowanie Inwestycyjne Renata i Andrzej Garpiel wykonała dokumentację renowacji kopca uzgodnioną z Miejskim Konserwatorem Zabytków Krakowa. Opracowany na zlecenie Fundacji MPiOZoo projekt budowlany został zatwierdzony i uzyskał decyzję o pozwoleniu na budowę nr 2798/10 z dnia 5 stycznia 2011 r. z klauzulą prawomocności w dniu

7 lutego 2011 r. Wartość kosztorysowa renowacji wg dokumentacji wynosiła netto 1 643 270,00 zł, brutto – 2 021 222,10 zł.

Fundacja MPiOZoo powołała komisję przetargową w składzie:

- przewodniczący – Andrzej Nestorowicz,
- zastępcy – Małgorzata Rokosz i Małgorzata Pasek,
- sekretarz – Krystyna Luranc-Olszówka,
- Włodzimierz Śliwczyński – Komitet Opieki nad Kopcem J. Piłsudskiego,
- Elżbieta Bednarczyk i Krzysztof Mirski – Urząd Miasta Krakowa,
- uczestnik komisji – inspektor Adam Kęsek,
- firma „Doradca” – Paweł Banaś i Andrzej Banaś.

Otwarcie ofert nastąpiło 9 maja 2011 r.

Wpłynęły dwie oferty:

Przedsiębiorstwa Renowacji Zabytków Krakowa SA: cena brutto 1 870 583,20 zł, w tym VAT 349 783,85 zł;

Przedsiębiorstwa Budowlanego Megabud – Janusz Soczówka: cena brutto 1 840 400,60 zł, w tym VAT 340 400,11 zł.

Na posiedzeniach w dniach 18 maja 2011 i 23 maja 2011 r. ustalono, że wykonawcą odbudowy będzie Firma Megabud.

Potrzebne środki na renowację uzyskano od Gminy Miasta Krakowa (1 240 400,60 zł) i ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa (600 000,00 zł).

W dniu 7 czerwca 2011 r. została podpisana umowa między wykonawcą: Przedsiębiorstwem Budowlanym Megabud, a zamawiającym: Fundacją Miejski Park i Ogród Zoologiczny w Krakowie i Gminą Miejską Kraków na podstawie pełnomocnictwa nr 131/2011 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 23 maja 2011 r. z terminem wykonania 6 grudnia 2011 r.

W dniu 8 czerwca 2011 r. wykonawca został wprowadzony na teren budowy w celu wykonania robót przygotowawczych i organizacji zaplecza budowy. W dniu 16 czerwca 2011 r. rozpoczęły się prace naprawcze kopca. Co dwa tygodnie odbywały się spotkania robocze przedstawicieli: Fundacji MPiOZoo w osobach kierownika działu remontowo-budowlanego Andrzeja Nestorowicza i zastępcy mgr inż. Małgorzaty Rokosz, inspektora nadzoru (Adam Kęska), Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta Krakowa (mgr inż. Elżbieta Bednarczyk), wykonawcy (kierownik budowy Janusz Soczówka), Miejskiego Konserwatora Zabytków (mgr inż. Jerzy Zbignień), Zarządu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa (mgr inż. Jerzy Tylutki) oraz autora dokumentacji projektowej mgr. inż. Andrzeja Garpiela.

W dniu rozpoczęcia i zakończenia rewaloryzacji kopca w spotkaniu udział wzięli: dyrektor fundacji MPiOZoo dr Józef Skotnicki i przewodniczący Komitetu Opieki nad Kopcem JP Jerzy Bukowski, ponadto obecni byli dziennikarze czterech krakowskich gazet.

Powierzchnia obsuniętego zbocza widoczna była na obszarze 100 m², niestety powierzchnia odbudowy musiała wynosić 2251 m².

Odtworzenie obsuniętego zbocza wykonane zostało w podobnej technologii jak poprzednia renowacja kopca. Nawodniony grunt rodzimy został usunięty. Do odtworzenia zbocza użyto pospółki układanej w zawijaną geowłókninę. Zużyto 3381 m³ żwiru, który wprowadzono po uprzednim usunięciu gruntu rodzimego. Na tak przygotowanym podłożu ułożono komórkowy system ograniczający geoweb o wysokości 10 cm. Geoweb został zasypany atestowanym humusem wymieszanym z torfem, nawozem i mieszką traw. Wykonawca uznał, że najlepszym środkiem zabezpieczającym zbocze kopca jest solidna nawierzchnia trawiasta. Niestety w 2010 r. i wcześniej trawa na południowym zboczu nie rosła odpowiednio, a jej brak doprowadził do katastrofy.

Wykonawca po nawiązaniu kontaktu ze specjalistyczną firmą zastosował następujący skład mieszanki traw: wyczyniec łąkowy, tymotka łąkowa, kostrzewa łąkowa, życina trwała, wiechlin łąkowa, życina wielkokwiatowa, życina westerwołdoka, koniczyna łąkowa i dodatek traw gazo- wych. Przyjęto normę wysiewu 2,5 kg/50 m² powierzchni zbocza. W trzech trasach równoległych

do ścieżek ułożono drenaż poziomy o łącznej długości 398 m i włączono go do systemu paskowego u podnóża kopca; średnica rur wynosi 110 mm, a odpływu 200 mm.

W celu dodatkowego zabezpieczenia zamontowano w sekcjach geosiatki odciaży z lin. Ponadto w każdej komórce geosiatki wbito kotwy stalowe $\varnothing 12$ mm, długości 7,5 m, pionowo o rozstawie co 24,4 cm. Zastosowany system geoweb jest zabezpieczony przed kretami, nornicami i gryzoniami.

Odtworzono ścieżki o szerokości 1,80 m z granitowej kostki brukowej, z opaskami betonowymi zbrojonymi i wylewanymi na mokro po obu stronach chodnika o powierzchni 424 m². Spadek poprzeczny ścieżek wynosi 2% w kierunku zewnętrznym skarpy. Obrzeże betonowe zostało zakotwione trzpieniami $\varnothing 12$ mm, długości 70 cm. Całkowita długość obrzeży wynosi 235 m.

Na tak odtworzonych powierzchniach w części pod ścieżkami włożono bentomatę o łącznej powierzchni 909 m².

Na górnej płycie wieńczącej kopiec dokonano rozbiórek płyt granitowych łącznie z podbudową. Pokryto ją bentomatą ST oraz wylano chudy beton o grubości 10 cm, na którym ponownie ułożono kostkę.

Uszkodzone kostki zostały wymienione. Powierzchnia górnej płyty wynosi 33,7 m². Niestety płyta z krzyżem legionowym, spoczywająca na szczycie, pozostała pochylona w kierunku południowym. Maszt stalowy na szczycie kopca został ponownie zamocowany w pionie.

Przegląd prac na kopcu pozwolił ustalić, jakie czynności należy podjąć na zboczach i ścieżkach, a we wrześniu 2011 r. na częściowy odbiór robót o wartości 600 000 zł, tj. kwoty przekazanej przez Wydział Rewaloryzacji Zabytków Krakowa.

Teren po pracach renowacyjnych został uporządkowany, a zniszczony żywopłot uzupełniony.

Komitet Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego udostępnił dla pracowników wykonawcy prac pomieszczenia w przyziemiu pawilonu. Jako rekompensatę wykonawca dokonał oczyszczenia pomieszczeń oraz malowania ścian i sufitów farbą klejową na zagruntowanym podłożu.

Prace zostały zakończone i dokonano odbioru technicznego 18 listopada 2011 r. Protokół końcowy został podpisany bez uwag, przy udziale Fundacji Miejski Park i Ogród Zoologiczny, Miejskiego Konserwatora Zabytków, projektanta dokumentacji, przedstawiciela Zespołu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa i Komitetu Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego.

Koszt wykonania rewaloryzacji Kopca jest zgodny z kosztorysem ofertowym i wynosi brutto 1 840 400,60 zł (netto 1 496 260,65 zł).

W ramach gwarancji uzgodniono, że wykonawca w kwietniu 2012 r. dokona przeglądu odbudowanych zboczy i ścieżek, usunie ewentualne usterki oraz dokona ponownego posiewu traw i rozmieszczenia nawozu na położonym dodatkowo humusie.

Zniszczona nawierzchnia kamienna na placu wejściowym przed kopcem została odbudowana przez firmę Megabud.

Ponadto bieżące prace pielęgnacyjne wykonywała Firma Zieleniarska, która przystąpiła do nich 20 kwietnia. Prace obejmowały dwukrotne koszenie trawy, uzupełnianie humusu, dosiew trawy, rozsypywanie nawozu oraz zraszanie zboczy wodą. Wypłukana na ścieżkach nawierzchnia kamienna została wypełniona zaprawą piaskowo-cementową. Ze względu na trwający remont prace te były wykonywane w ograniczonym zakresie.

Komitet we własnym zakresie wykonał w pawilonie szereg prac porządkowych i remontowych.

Prace te podjęte były z inicjatywy i na zlecenie Andrzeja Fischera.

Firma instalacyjna Stanisława Hetmana dokonała przebudowy instalacji wodociągowej w przyziemiu i elektrycznej w kuchni Pawilonu. Po całkowitej przebudowie instalacji będzie można w przyszłości wykonać flizowanie ścian płytkami ceramicznymi. Piece grzewcze i kuchnia elektryczna zostały naprawione i mogą być użytkowane.

W zewnętrznym pomieszczeniu sanitarnym zamontowano wieszaki i uchwyty dla osób niepełnosprawnych.

W drzwiach stalowych zewnętrznych nr 1 i 2 zamontowano nowe zamki i klamki. Dokonano malowania farbą olejną metalowych drzwi nr 2 i 3. Ponadto zatrudnieni pracownicy Jerzy Żyła

i Roman Marchewka dokonali gruntownych prac porządkowych w pomieszczeniach magazynowych i pod wiatą oraz oczyszczenia z liści i gałęzi dachu pawilonu.

Jak co roku, Zdzisław Szewczuk, członek Komitetu z Wrocławia, od dnia 26 lipca do 6 sierpnia pracował na kopcu u jego podnóża i w pawilonie. Dokonał m.in. oczyszczenia z mchu i porostów murku kamiennego otaczającego kopiec od strony wschodniej.

Dokonano zakupu suszarki i drobnego sprzętu kuchennego.

Niestety w wyniku awarii kabla elektrycznego na odcinku od stacji transformatorowej w Chełmie do pawilonu w drugiej połowie roku nie było prądu. Następnie dochodziła tylko jedna faza (niecałe 2 kW), co pozwalało wyłącznie na oświetlenie pomieszczeń. Sprawa naprawy, względnie położenia nowego kabla stanowiła poważny problem.

S O W I N I E C

2013, nr 42, s. 146-149

DOI: 10.12797/Sowiniec.24.2013.42.13

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI CENTRUM DOKUMENTACJI CZYNU NIEPODLEGŁOŚCIOWEGO W ROKU 2011

Adam Roliński

Przygotowane zgodnie z układem określonym w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z 8 V 2001 w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. 2001, nr 50, poz. 529)

Ad. 1

**Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
30-059 Kraków, al. Mickiewicza 22, Biblioteka Jagiellońska**

Data rejestracji: 16.06.1998. Nr rej.: 5457

Data wpisu do KRS: 5.10.2001. Nr wpisu: 0000042901

Regon: 351472359

Prezes Zarządu: Tomasz Gąsowski

Członek Zarządu: Adam Roliński

Członek Zarządu: Stanisław Markowski

Członek Zarządu: Andrzej Stawiarski

Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego z siedzibą w Bibliotece Jagiellońskiej zarejestrowana została 16 czerwca 1998 r.

Jej statutowym celem jest: „gromadzenie, zabezpieczanie, opracowywanie i udostępnianie materiałów historycznych dokumentujących zmagania niepodległościowe Polaków w XIX i XX wieku oraz prowadzenie działalności badawczej i edukacyjnej” (§ 7 statutu).

Ad. 2

Programy ogólne

Program 1

Pozyskiwanie druków, archiwaliów i dokumentów